


# Информационное сообщение (Молния)

**Дата несчастного случая:** 23.04.2023

**Вид экономической деятельности:**  
строительство жилых и нежилых зданий

**Профессия:** электрослесарь (слесарь)  
дежурный по ремонту оборудования

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Кровля подземного автопаркинга объекта строительства. На кровле паркинга установлена временная лестница для спуска и подъема персонала, к которой примыкали самодельные ограждения захватного типа, с установленными на них досками.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Выполняя обход территории, в целях проверки электрооборудования строящегося объекта, электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования отвлекся на переписку в сотовом телефоне, облокотился на самодельное ограждение перепада высот и упал с кровли паркинга вместе с доской ограждения.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Сочетанная травма. Закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением.  
Ушиб грудной клетки слева.  
Степень тяжести: тяжелая

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### **Основная:**

Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования в том числе: вспомогательного оборудования (стремянки, подмостей, приставных и переносных лестниц и других), выразившаяся в недостаточном контроле за надежностью крепления ограждений ответственным за безопасное производство работ лицом.

### **Сопутствующая:**

Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившаяся в том, что пострадавший во время передвижения к месту производства работ, отвлекся на общение в мессенджере.