

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 18.08.2023

Вид экономической деятельности:
строительство жилых и нежилых зданий

Профессия: слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Ремонтно-механический цех базы производственного обслуживания импортной техники. Несчастный случай произошел на расстоянии 2 метров от места по укладке отбракованного гусеничного звена в скрутку.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При выполнении работ по укладке гусеничной цепи в скрутку для дальнейшей отгрузки и сдачи в металлолом, произошло заклинивание звена цепи.

Технологической картой на проведение смотки цепи гусеничной в рулон в данной ситуации предусмотрено использование ударного инструмента. При простукивании звена цепи кувалдой, один из работников, находившийся в непосредственной близости от проводимых работ, получил телесные повреждения отколовшимся отлетевшим материалом.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Проникающая рана боковой поверхности шеи с повреждением мягких тканей шеи, общей сонной артерии. Раневое кровотечение.

Степень тяжести: тяжелая

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Попадание инородного тела через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и других)

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников.
2. Пересмотреть оценку рисков, связанных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности. Разработать необходимые корректирующие мероприятия, позволяющие снизить риски.
3. Пересмотреть технологию смотки гусеничной цепи в рулон, исключив использование ударного инструмента при работе с уставшим материалом.