

# Информационное сообщение (Молния)

**Дата несчастного случая:** 25.03.2024

**Профессия:** машинист экскаватора

**Вид экономической деятельности:**  
строительство автомобильных дорог  
и автомагистралей

**Оборудование, использование  
которого привело к травме:** экскаватор  
марки DOOSAN DX 300L

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Территория площадки хранения щебеночно-песчаной смеси. Площадка прямоугольной формы, с размерами 50х35 метров. Накопителем занята площадь 40х30 метров. Слева на площадке стоит экскаватор. Кабина расположена лицевой частью к накопителю.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При производстве работ по погрузке щебеночно-песчаной смеси экскаватором в кузов самосвала произошел обвал щебеночно-песчаной смеси. В результате чего, скатившаяся смесь деформировала кабину экскаватора и травмировала находящегося в ней машиниста экскаватора.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Сдавления с размождением правой нижней конечности на уровне голени и стопы. Полная травматическая ампутация правой нижней конечности.  
Степень тяжести: тяжелая

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего в том числе: обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других.

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### **Основная:**

Несовершенство технологического процесса, в том числе: отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.

### **Сопутствующие:**

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей специалистов подразделения за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины.