

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 28.07.2026

Профессия: штукатур

Вид экономической деятельности: подготовка строительной площадки

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Площадка для складирования строительных материалов на которой были установлены железобетонные колодцы в количестве 3-х штук. Размеры железобетонного колодца: диаметр 1200мм, высота 2150мм, толщина стенки 100мм, верхняя часть колодца имеет отверстие 600мм.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Производитель работ выдал задание работникам, в том числе пострадавшему работнику (занятому по профессии штукатур) через мессенджер МАХ: выполнить выпускá из установленного железобетонного дождеприемного колодца и установить другие колодцы согласно отметкам, выданным геодезистом.

Пострадавший работник попросил машиниста экскаватора переместить железобетонный колодец в место его установки. Штукатур поднялся на железобетонный колодец, подставив деревянный поддон из-под брусчатки, зацепил паук на крюк экскаватора и монтажные петли колодца, перешагнул на рядом стоящий колодец и дал команду машинисту поднимать. Машинист экскаватора начал подъём колодца, и в этот момент штукатур упал с рядом стоящего колодца спиной на землю. О происшедшем было сообщено производителю работ, который доставил пострадавшего в травматологическую больницу.

Несчастный случай расследовался как сокрытый.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Закрытый компрессионный
неосложненный перелом позвонка.
Степень тяжести: тяжелая.

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение пострадавшего с высоты в том
числе, падение при разности уровней
высот.

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Использование пострадавшего не по специальности, выразившееся в привлечении работника к выполнению трудовых функций, не предусмотренных трудовым договором, а именно к монтажу наружного трубопровода.

Сопутствующая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
2. Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в:
 - а) перемещении груза машинистом экскаватора без поручения ответственного лица, а также над рабочим местом при нахождении людей в зоне перемещения;
 - б) самовольном расширении пострадавшим работником зоны работы и выполнении им функций стропальщика, не порученных ответственным лицом.