

# Информационное сообщение (Молния)


**Дата несчастного случая:** 14.12.2022

**Профессия:** водитель автомобиля

**Вид экономической деятельности:** производство земляных работ, разработка гравийных и песчаных карьеров

**Оборудование, использование которого привело к травме:** гидроаккумулятор – элемент тормозной системы землевоза VOLVO A35F

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



До начала расследования несчастного случая не сохранена обстановка, какой она была на момент происшествия, а в случае невозможности ее сохранения – не зафиксирована, по причине сокрытия несчастного случая.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При проведении работы по замене гидроаккумулятора, не проверив наличие остаточного давления в блоке гидроаккумуляторов, водитель автомобиля (в свой междуменный отдых) гаечным ключом стал откручивать гидроаккумулятор от блока. На последнем витке резьбового соединения гидроаккумулятор сорвало с посадочного места, он отлетел вниз, отскочил от рамы автомобиля и рикошетом попал в лицо водителю автомобиля.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Контузия тяжёлой степени правого глаза: рана конъюнктивы, подкожная гематома век, отслойка сетчатки с разрывом и отрывом от зубчатой линии.

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин, и других (контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами)

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

**Основная:** Нарушение технологического процесса (неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования), выразившееся в нарушении требований технологической карты «Ремонт тормозной системы автомобиля»

**Сопутствующая:**

- Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе непроведение обучения и проверки знаний охраны труда.
- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении режима труда и отдыха, необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов.