

# Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 29.12.2022

Профессия: электрогазосварщик

Вид экономической деятельности:  
добыча нефти

Оборудование, использование которого  
привело к травме: отсутствует

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Территория опасного производственного объекта N-месторождения. Траншея, размером около 3x7 м, глубиной 1,7 м. Справа от места выполнения огневых работ на расстоянии около 2,5 м находится скважина, слева на расстоянии около 5 м находится кабельная эстакада.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При проведении огневых работ в траншее, с нарушением порядка допуска к работам повышенной опасности, произошло обрушение замерзшего грунта, в результате чего работник получил травмы.

В ходе расследования несчастного случая, установлено:

1. Работы повышенной опасности осуществлялись без оформленного соответствующим образом наряда-допуска.
2. До начала расследования несчастного случая не сохранена обстановка, какой она была на момент происшествия, а в случае невозможности ее сохранения – не зафиксирована, по причине сокрытия несчастного случая.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Закрытая травма грудной клетки.  
Перелом ребер слева. Перелом тела  
грудины. Ушиб легких.

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение, обрушение, обвалы  
предметов, материалов, земли и  
прочего в т.ч. обрушение и осыпь  
земляных масс, скал, камней и других

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### **Основная:**

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе:  
- нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в отсутствии оформленного наряда-допуска на выполнение огневых работ;  
- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

### **Сопутствующая:**

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в недостаточной идентификации опасности при выполнении огневых работ в траншее в виде обрушения грунта.