

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 05.08.2023

Профессия: стропальщик

Вид экономической деятельности:
строительство жилых и нежилых зданий

Оборудование, использование которого привело к травме:
железобетонная плита, подвешенная на траверсе с помощью мостового крана

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Склад готовой продукции, представляющий открытую прямоугольную площадку. На площадке хранятся железобетонные изделия различных форм, применяемые в строительстве. Перемещение железобетонных изделий осуществляется с применением стационарно установленного мостового крана.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При проведении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик, зацепив железобетонную плиту траверсой и не покинув платформу вагон-тележки, дал сигнал машинисту крана на ее подъем. В результате чего, стропальщик оказался в проходе между штабелями плит и был прижат поднимаемой плитой к штабелю плит.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Закрытая травма грудной клетки.
Тупая травма живота. Разрыв сегмента правой доли печени.
Степень тяжести: тяжелая

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Контактные удары при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Несовершенство технологического процесса, в том числе отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.

Сопутствующая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе:
 - необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
 - несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями;
 - необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, помещениями и другим.
2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.