

Информационное сообщение (Молния)


Дата несчастного случая: 28.04.2023

Профессия: водитель погрузчика

Вид экономической деятельности:
предоставление услуг в области добычи
нефти и природного газа

Оборудование, использование которого
привело к травме: кран мостовой
однобалочный, трубы немагнитные
MCR6D-AA, стойка (коник) прицепа
автомобиля

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При выполнении работ по погрузке труб в кузов грузового автомобиля с помощью кран-балки, водитель погрузчика в нарушение технологической карты находился в кузове автомобиля. Во время движения труба зацепилась за правую стойку (коник) прицепа и ее начало разворачивать в сторону пострадавшего. Труба, ударив водителя погрузчика, прижала его к левой стойке (коник) прицепа, в результате чего работник был травмирован.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Сочетанная травма. Закрытая травма грудной клетки. Перелом ребер. Ушиб правого легкого, правой почки.
Степень тяжести: тяжелая

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Нарушение технологического процесса, выразившееся в неисполнении требований технологической карты на погрузочно-разгрузочные работы с применением мостовых кранов.

Сопутствующая:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении должного контроля за безопасным ведением погрузочно-разгрузочных работ и складировании груза.