

# Информационное сообщение (Молния)

**Дата несчастного случая:** 11.03.2024

**Профессия:** водитель автобетоновоза

**Вид экономической деятельности:**  
производство товарного бетона

**Оборудование, использование которого привело к травме:**  
автобетоносмеситель, установленный на шасси автомобиля Камаз

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



Перед разгрузкой бетона из автобетоновоза в емкость для приема бетона, водитель автобетоновоза решил проверить спуск воды из накопительного бака. В ходе осмотра работник обнаружил, что вода в спускном резиновом шланге замерзла, и он принял решение отсоединить шланг, идущий от бака с водой до патрубка с краном и прогревать его горелкой.

Во время отогрева из шланга частично вылетела ледяная пробка с водой. Для того, чтобы прочистить шланг полностью работник начал его гнуть в разные стороны, в результате чего из шланга вылетели остатки льда с водой, которые ударились об автобетоносмеситель и отрикошетив попали в лицо водителю автобетоновоза.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Контузия глазного яблока.  
Степень тяжести: тяжелая.

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Попадание инородного тела, в том числе через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и других).

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### **Основная:**

Нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования.

### **Сопутствующие:**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей специалистов подразделения за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины.
2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение обучения и проверки знания требований охраны труда.
3. Использование пострадавшего не по специальности.
4. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.