

ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Акт осмотра 50-П/18

г. Сургут _____

«20» декабря 2018.

Нами, начальником отдела по выявлению незаконного строительства департамента архитектуры и градостроительства Навальным В.Ю., совместно с ведущим специалистом отдела по выявлению незаконного строительства департамента архитектуры и градостроительства Сорич И.А. на основании: положения о департаменте архитектуры и градостроительства, утвержденного решением Думы города Сургута от 26.12.2013 № 452-ВДГ, в соответствии с функциональными обязанностями, было проведено обследование объекта незавершенным строительством «Торговый центр с гостиницей», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101074:5, по адресу: г. Сургут, ул. Югорская.

На момент осмотра выявлено:

Объект №1.

- вид (тип): одноэтажное сооружение (с цокольным этажом (ориентировочная глубина от уровня земли 2 м) капитального исполнения, ориентировочной площадью по фундаменту – 1500 кв.м;
- строительный материал – металлоконструкции, швеллера, бетон, кирпич, металлические колонны;
- крыша отсутствует;

Ведутся монтажные работы по возведению объекта, на территорию строительной площадки имеется свободный доступ, отсутствует паспорт объекта, на ограждении строительной площадки размещена реклама и надписи. На указанном земельном участке также находятся нестационарные вагончики, различный строительный материал.

Осмотр проводился в отсутствии собственника (правообладателя) указанного земельного участка.

Срок действия разрешения на строительство объекта «Торговый центр», выданного ООО «Масштаб» на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101074:5, закончился 11.12.2018.

В ходе визуального осмотра незавершенного строительством объекта установлено, что его готовность ориентировочно составляет 15%.

Фотоматериалы и схема прилагаются.

Начальник отдела



В.Ю. Навальнев

Ведущий специалист



И.А. Сорич

Фототаблица от 20.12.2018

к акту обследования № 50-П/18 от 20.12.2018 земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101074:5.

Съемка проводилась в 15 часов 30 минут, фотокамерой Айфон

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7




Фото №8



Фото №9




Фото №10




Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фототаблицу подготовил
ведущий специалист отдела по выявлению
незаконного строительства

И.А. Сорич