

# Информационное сообщение о групповом несчастном случае (Молния)

Дата несчастного случая: 08.08.2024

Вид экономической деятельности:  
строительство

Профессия: слесарь-сантехник, сварщик арматурных сеток

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Водопроводная камера, находящаяся на территории строящегося жилищного комплекса. Внутри камеры расположены водопроводные трубы, пожарный гидрант, стальные задвижки, стальные шаровые краны.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

08.08.2024 сварщик арматурных сеток и каркасов получил от производителя работ задание по спуску в водопроводную камеру и открытию задвижки на водопроводе. Перед спуском в течение 15 минут люки водопроводной камеры оставались открытыми, после чего с помощью газоанализатора проведены измерения воздушной среды на наличие взрывоопасных газов. При этом измерения количества кислорода в ограниченном замкнутом пространстве (далее – ОЗП) не проводились. Кроме того, работник не был обеспечен средствами коллективной и индивидуальной защиты, требующихся для спуска в ОЗП.

После спуска в камеру сварщик арматурных сеток и каркасов перестал откликаться на голоса производителей работ. Для извещения служб спасения производители работ покинули место происшествия. Вернувшись на место происшествия внизу камеры под входным люком был обнаружен еще один работник – слесарь-сантехник. Обстоятельства и причины спуска слесаря-сантехника в водопроводную камеру не установлены.

В результате происшедшего двое работников погибли.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Отравление и воздействие неуточненными газами и парообразными веществами.  
Смертельный исход.

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Воздействие вредных веществ.

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### Основная:

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в не проведении организационных и технико-технологических мероприятий до начала работ в ОЗП.

### Сопутствующие:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, помещениями и другим.
2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.
3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самостоятельном спуске слесаря-сантехника в водопроводную камеру.