

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 18.03.2023

Профессия: слесарь-сантехник

Вид экономической деятельности: добыча нефти

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



⊗ - место травмирования работника

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

18.03.2023 работник прибыл на территорию комплекса вахтовых перевозок для последующего выезда на месторождение. После прохождения входной термометрии на КПП, он направился в зал ожидания комплекса вахтовых перевозок. Не доходя нескольких метров до центрального входа в здание комплекса, работник был сбит с ног снегом, сошедшим с кровли здания, в результате чего получил травмы.

Очистка кровли комплекса вахтовых перевозок проводилась поэтапно с 17.03.2023 по 20.03.2023. В момент несчастного случая, кровля была в стадии очистки. В виду погодных условий произошел срыв снежной массы с кровли здания комплекса вахтовых перевозок, траектория разлёта которого вышла за пределы выставленных временных ограждений.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Закрытый неосложненный компрессионный перелом позвонка.

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего, в том числе обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других.

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная: неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, в том числе неудовлетворительное состояние полов в зданиях и помещениях и лестничных маршей, строительных конструкций, кровли, выразившееся в необеспечении своевременного устранения наледи и снега с кровли здания и в необеспечении безопасности работников в местах возможного схода снега и льда, путем ограждения территории.

Сопутствующая: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.