

Информационное сообщение (Молния)


Дата несчастного случая: 04.08.2025

Профессия: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию

Вид экономической деятельности:
ремонт машин и оборудования

Оборудование, использование которого привело к травме: угловая шлифовальная машина MAKITA

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Слесарная мастерская участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха по ремонту бурового оборудования. Помещение мастерской имеет размеры 11,8м на 5,7м, высота потолка 2,9м. Вдоль стен расположены стеллажи с оборудованием и инструментом, а также верстак, на котором проводились работы с применением шлифовальной машины.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

На участке по ремонту и обслуживанию электрооборудования электромонтером по РОЭО осуществлялись электротехнические работы по сборке щита управления, электромехаником – зачистные работы угловой шлифовальной машиной. Во время работы электромонтеру по РОЭО понадобился маркер, который лежал на тумбе в инструментальной сумке. Электромонтер по РОЭО направился к тумбе и проходя вблизи места производства зачистных работ, получил травму глаза отлетевшим инородным предметом (частица проволоки от дисковой щетки).

ПОСЛЕДСТВИЯ

Проникающая рана глазного яблока инородным телом.
Степень тяжести: тяжелая.

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Попадание инородного тела

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно отсутствие защитного экрана высотой не менее 1м.

Сопутствующая:

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом и приспособлениями.